



## ENMIENDA No. 2

**No. No. CP-O-PRIDES-MINSAL/36**  
**"ADECUACIÓN LABORATORIO REGIONAL UCSF SAN MIGUELITO, REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA"**

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la UACI, emite la Enmienda No. 2 al Documento de Comparación de Precios No. CP-O-PRIDES-MINSAL/36 denominada: "ADECUACIÓN LABORATORIO REGIONAL UCSF SAN MIGUELITO, REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA", por lo que se les solicita atender las modificaciones abajo indicadas para la elaboración de su oferta:

1. No aparece detalle en planos de la cortina metálica del ítem 34.00 del plan de oferta, tampoco tiene cantidad, favor aclarar si esta fuera de contrato

**R/ Para este proyecto no se ha considerado cortina metálica, por lo tanto el ítem 34.00 no aplica.**

2. Favor aclarar cuál es el cargadero de tabla yeso a desmontar o como se diferenciara este con la división a desmontar ya que en la visita se observó que son un solo elemento.


**R/ No existe un cargadero de tabla yeso a desmontar, por lo tanto esta actividad se anula y se considera toda la estructura como división liviana.**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>ACTUALMENTE</b>			
5.00	Desmontaje de divisiones livianas de madera	M2	8.72
6.00	Desmontaje de cargadero de panel yeso	M2	2.49
<b>SUSTITUIR POR</b>			
5.00	Desmontaje de divisiones livianas de madera	M2	11.21
6.00	Desmontaje de cargadero de panel yeso	M2	0.00

3. Solicitarle el archivo del Plan de Oferta pues el documento de las bases se encuentra en formato PDF y no es posible modificarlo.

**R/ Se proporciona el archivo del Plan de Oferta en formato EXCEL (anexo a la presente aclaratoria N° 1)**

San Salvador, 8 de agosto de 2014.

  
Licda. Judith Elizabeth Ramírez Franco  
Jefa UACI

